

SP-RMD-CAM

Support Document

Select your language / Selecteer uw taal:

- › **English (EN)**
- › **Nederlands (NL)**
- › **Deutsch (DE)**
- › **Français (FR)**
- › **Español (ES)**
- › **Italiano (IT)**
- › **Português (PT)**


SP-RMD-CAM

English

No Image: Rearview camera is activated but '**No Signal**' will be showed instead of camera image

Possible Cause: The camera is in AHD mode while CVBS mode is expected

Solution: Cut the **Blue wire**, see image for reference



Explanation:

The included camera is suitable for car head units with screens up to 10" (25 cm) and larger and provides a standard 720p AHD video signal (1280 × 720, Analog High Definition).

In some cases, the camera input of a car head unit may only support a CVBS (composite) video signal. When an AHD signal is connected to a CVBS input, the message "No Signal" may be displayed.

This can be resolved by cutting the blue wire (see image). The camera will then automatically switch to CVBS output (720 × 480), after which the image will be displayed correctly.

Support for AHD or CVBS signals depends on the internal video processing capabilities of the car head unit.

Important to know:

- This is **not a defect** of the camera.
 - It is a difference in signal type between the camera and the head unit.
 - In most cases, cutting the blue wire resolves the issue immediately.
- If the problem is not resolved, pls contact support@caliber.nl for further assistance.

Note:

This camera works with the camera input system (AHD/CVBS) and is completely separate from USB/SD media playback or other screen functions.


SP-RMD-CAM

Nederlands

Geen Beeld: Achteruitrijcamera is geactiveerd, maar er wordt **"No Signal"** weergegeven in plaats van het camerabeeld.

Mogelijke Oorzaak: De camera staat in AHD-modus terwijl CVBS-modus wordt verwacht.

Oplossing: Knip het **blauwe draadje** door (zie afbeelding ter referentie).



Toelichting:

De meegeleverde camera is geschikt voor autoradio's met beeldschermen tot 10" (25 cm) en groter en levert een standaard 720p AHD-videosignaal (1280 × 720, Analog High Definition).

In sommige gevallen ondersteunt de camera-ingang van een autoradio alleen een CVBS (composiet) videosignaal. Wanneer een AHD-signaal wordt aangesloten op een CVBS-ingang, kan de melding "No Signal" worden weergegeven.

Dit kan worden opgelost door het blauwe draadje door te knippen (zie afbeelding). De camera schakelt dan automatisch over naar CVBS-uitgang (720 × 480), waarna het beeld correct wordt weergegeven.

De ondersteuning voor AHD- of CVBS-signalen is afhankelijk van de interne videoprocessing van de autoradio.

Belangrijk om te weten:

- Dit is **geen defect** van de camera
- Het gaat om een verschil in signaaltipe tussen camera en autoradio
- In de meeste gevallen lost het knippen van het blauwe draadje het probleem direct op
- Indien het probleem niet is opgelost, neem contact op via support@caliber.nl voor verdere hulp

Opmerking:

Deze camera werkt met het camerasysteem (AHD/CVBS) van de autoradio. Dit staat volledig los van USB/SD-media of andere schermfuncties.


SP-RMD-CAM

Deutsch

Kein Bild: Die Rückfahrkamera ist aktiviert, jedoch wird statt des Kamerabildes „No Signal“ angezeigt.

Mögliche Ursache: Die Kamera befindet sich im AHD-Modus, während der CVBS-Modus erwartet wird.

Lösung: Durchtrennen Sie den **blauen Draht** (siehe Referenzbild).



Erklärung:

Die mitgelieferte Kamera ist für Autoradios mit Bildschirmen bis 10" (25 cm) und größer geeignet und liefert ein standardmäßiges 720p AHD-Videosignal (1280 × 720, Analog High Definition).

In einigen Fällen unterstützt der Kameraeingang eines Autoradios nur ein CVBS (Composite)-Videosignal. Wird ein AHD-Signal an einen CVBS-Eingang angeschlossen, kann die Meldung „No Signal“ angezeigt werden.

Dieses Problem kann durch das Durchtrennen des blauen Drahtes behoben werden (siehe Bild). Die Kamera schaltet dann automatisch auf CVBS-Ausgabe (720 × 480) um, woraufhin das Bild korrekt angezeigt wird.

Die Unterstützung von AHD- oder CVBS-Signalen hängt von der internen Videoverarbeitung des Autoradios ab.

Wichtig zu wissen:

- Dies ist **kein Defekt** der Kamera
- Es handelt sich um einen Unterschied im Signaltyp zwischen Kamera und Autoradio
- In den meisten Fällen wird das Problem durch das Durchtrennen des blauen Drahtes sofort behoben
- Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie support@caliber.nl für Unterstützung

Hinweis:

Diese Kamera arbeitet mit dem Kamera-Eingangssystem (AHD/CVBS) und ist vollständig unabhängig von USB-/SD-Medienwiedergabe oder anderen Bildschirmfunktionen.


SP-RMD-CAM

Français

Pas d'image : La caméra de recul est activée, mais « No Signal » s'affiche à la place de l'image de la caméra.

Cause possible : La caméra est en mode AHD alors que le mode CVBS est attendu.

Solution : Coupez le **fil bleu** (voir image de référence).



Explication :

La caméra fournie est compatible avec les autoradios équipés d'écrans jusqu'à 10" (25 cm) et plus, et fournit un signal vidéo AHD 720p standard (1280 × 720, Analog High Definition).

Dans certains cas, l'entrée caméra d'un autoradio ne prend en charge qu'un signal vidéo CVBS (composite). Lorsqu'un signal AHD est connecté à une entrée CVBS, le message « No Signal » peut s'afficher.

Ce problème peut être résolu en coupant le fil bleu (voir image). La caméra basculera automatiquement en sortie CVBS (720 × 480), et l'image s'affichera correctement.

La prise en charge des signaux AHD ou CVBS dépend des capacités de traitement vidéo internes de l'autoradio.

Important à savoir :

- Il ne s'agit pas d'un défaut de la caméra
- Il s'agit d'une différence de type de signal entre la caméra et l'autoradio
- Dans la plupart des cas, couper le fil bleu résout immédiatement le problème
- Si le problème persiste, contactez support@caliber.nl pour assistance

Remarque :

Cette caméra fonctionne avec le système vidéo (AHD/CVBS) de l'autoradio et est totalement indépendante de la lecture multimédia via USB ou carte SD.


SP-RMD-CAM

Español

Sin imagen: La cámara de marcha atrás está activada, pero aparece "No Signal" en lugar de la imagen.

Posible causa: La cámara está en modo AHD mientras que se espera modo CVBS.

Solución: Corte el **cable azul** (ver imagen de referencia).



Explicación:

La cámara incluida es compatible con autoradios con pantallas de hasta 10" (25 cm) y superiores, y proporciona una señal de vídeo AHD 720p estándar (1280 × 720, Analog High Definition).

En algunos casos, la entrada de cámara del autoradio solo admite señal CVBS (compuesta). Cuando se conecta una señal AHD a una entrada CVBS, puede mostrarse el mensaje "No Signal".

Esto se puede resolver cortando el cable azul (ver imagen). La cámara cambiará automáticamente a salida CVBS (720 × 480), tras lo cual la imagen se mostrará correctamente.

La compatibilidad con señales AHD o CVBS depende del procesamiento interno del autoradio.

Información importante:

- **No se trata de un defecto** de la cámara
- Es una diferencia de tipo de señal entre la cámara y el autoradio
- En la mayoría de los casos, cortar el cable azul soluciona el problema inmediatamente
- Si el problema persiste, contacte con support@caliber.nl


Nota:

Esta cámara funciona con el sistema de entrada de vídeo (AHD/CVBS) del autoradio y es completamente independiente de la reproducción de archivos USB/SD u otras funciones de la pantalla.

SP-RMD-CAM

Italiano

- Nessuna immagine:** La telecamera posteriore è attivata, ma viene visualizzato "No Signal" invece dell'immagine.
- Possibile causa:** La telecamera è in modalità AHD mentre è richiesta la modalità CVBS.
- Soluzione:** Tagliare il **filo blu** (vedere immagine di riferimento).



Spiegazione:

La telecamera inclusa è compatibile con autoradio dotati di schermi fino a 10" (25 cm) e superiori e fornisce un segnale video AHD 720p standard (1280 × 720, Analog High Definition).

In alcuni casi, l'ingresso della telecamera dell'autoradio supporta solo un segnale video CVBS (composito). Quando un segnale AHD viene collegato a un ingresso CVBS, può essere visualizzato il messaggio "No Signal".

Questo problema può essere risolto tagliando il filo blu (vedere immagine). La telecamera passerà automaticamente alla modalità CVBS (720 × 480), dopo di che l'immagine verrà visualizzata correttamente.

Il supporto per segnali AHD o CVBS dipende dalle capacità di elaborazione video interne dell'autoradio.

Informazioni importanti:

- **Non si tratta di un difetto** della telecamera
- È una differenza di tipo di segnale tra telecamera e autoradio
- Nella maggior parte dei casi, tagliare il filo blu risolve immediatamente il problema
- Se il problema persiste, contattare support@caliber.nl

Nota:

Questa telecamera funziona con il sistema di ingresso video (AHD/CVBS) dell'autoradio ed è completamente indipendente dalla riproduzione di file multimediali tramite USB/SD o da altre funzioni dello schermo.


SP-RMD-CAM

Português

Sem imagem: A câmara de marcha-atrás está ativada, mas aparece “No Signal” em vez da imagem da câmara.

Causa possível: A câmara está em modo AHD enquanto é esperado o modo CVBS.

Solução: Corte o **fio azul** (ver imagem de referência).



Explicação:

A câmara incluída é compatível com autorádios com ecrãs até 10" (25 cm) e superiores e fornece um sinal de vídeo AHD 720p padrão (1280 × 720, Analog High Definition).

Em alguns casos, a entrada de câmara do autorádio suporta apenas sinal CVBS (composto). Quando um sinal AHD é ligado a uma entrada CVBS, pode aparecer a mensagem “No Signal”.

Isto pode ser resolvido cortando o fio azul (ver imagem). A câmara mudará automaticamente para saída CVBS (720 × 480), após o que a imagem será apresentada corretamente.

A compatibilidade com sinais AHD ou CVBS depende do processamento interno do autorádio.

Informações importantes:

- Não se trata de um defeito da câmara
- É uma diferença de tipo de sinal entre a câmara e o autorádio
- Na maioria dos casos, cortar o fio azul resolve o problema imediatamente
- Se o problema persistir, contacte support@caliber.nl

Nota:

Esta câmara funciona com o sistema de entrada de vídeo (AHD/CVBS) do autorádio e é completamente independente da reprodução de ficheiros USB/SD ou outras funções do ecrã.